Haiwell

Criando um programa para controle de um semáforo



Curso de automação industrial utilizando o CLP Haiwell

AULA 7 | EXEMPLO SEMÁFORO



7

Conteúdo da aula

Na aula 6 nós exploramos os recursos da ferramenta de programação HaiwellHappy.

Nesta aula iremos criar um programa para controlar um semáforo. Ao longo do exercício estaremos utilizando diversos recursos da ferramenta de programação HaiwellHappy.

Veja ao lado os assuntos desta aula.

- Utilização de entradas e saídas digitais
- Utilização de temporizadores
- A organização na forma de máquina de estados
- Simulação off-line do programa
- Envio do programa ao CLP e teste



Funcionamento da sinaleira

Vamos considerar que temos um cruzamento com dois sinalizadores. Os sinalizadores do semáforo deverão ser acionadas em uma sequência definida pelos 4 estados mostrados abaixo.

7



Traduzindo para o IO digital

7

Para fins didáticos definimos T1 = 4 segundos e T2 = 2 segundo. O sinalizador A será acionado pelas saídas Y0, Y1 e Y2. O sinalizador B será acionado pelas saídas Y5, Y6 e Y7

Máquina de estados

7

Representamos abaixo a tabela de estados das saídas digitais, lembrando que as mudanças de um estado para o seguinte se darão pelos tempos T1 e T2.

	Momento 0	Momento 1	Momento 2	Momento 3
Saídas digitais	Estado 0	Estado 1	Estado 2	Estado 3
Y0 (A Vm)	ON	ON	OFF	OFF
Y1 (A Am)	OFF	OFF	OFF	ON
Y2 (A Vd)	OFF	OFF	ON	ON
Y5 (B Vm)	OFF	OFF	ON	ON
Y6 (B Am)	OFF	ON	OFF	OFF
Y7 (B Vd)	ON	ON	OFF	OFF

Criando o projeto

7

🛱 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\PRODUTOS ALFACOMP\CLP HAIWELL\Programas de teste\Projeto 1.gpc] View <u>PLC</u> Debug Tools <u>W</u>indows <u>File</u> Edit <u>H</u>elp File Edit View PLC <u>D</u>ebug To Execute o programa HaiwellHappy New project Ctrl+N Clique no menu <u>F</u>ile New... ٠ Open project Ctrl+0 E Clique na opção <u>N</u>ew Project Recent files • Close project Save project Ctrl+S Save project as an a Generate PLC executable file Encryption projet Decryption projet ٩. Import <u>۵</u>. Export P Print preview 6 Print Ctrl+P Ĵ Project properties -70 Alt+F4 Exit

De um nome ao projeto

New project	×
PLC Series: T Series CPU Type: T16S0T/P(-e)	-
Auto save: 6 🗘 Minute	_
T16S0T/P(-e) (V0-V14847 M0-M12287 T0-T1023 C0-C255 S0-S2047) CPU module 8*DI 8*DO transistor DC24V power supply 2 channel 200KHz pulse input 2 channel 200KHz pulse output 2 communication ports support 7 extension modules	
Power-off preservation (V1000-V2047 M1536-M2047 T96-T127 C64-C127 S156-S255)	ĥ
Start component Length Start component Length	
M 1536 S 512 C 64 Default	
S 156 🗢 100 🗢	
Project name: Semaforo	
User name:	_
Designer: Version:	-
Company	_
Password: Confirm password:	_
Data created: 15/11/2017 10:18:30	_
Date cleated. 13/11/2017 10.10.30	_
Comments: Programa para controle de um semáforo de trânsito	,
OK Cancel	

- Selecione a família de CLPs
- Selecione o modelo de CPU
- Escolha um nome para o projeto
- Faça um comentário sobre o programa
- Clique em OK para criar o projeto

7

Crie o programa principal

Preencha os campos da janela New program block como abaixo e clique OK

7

Programa principal criado

7

O programa principal foi criado e sua tela deve estar como abaixo

🔀 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [Untitled]		– 0 ×
Eile Edit View PLC Debug Tools Windows He	lp	
- - - • • • • • • • • • • • • • • • • •	「図▲」のの「XXト店」へ争能感感」。「螺」マ院「瓶」』の窓」県、糸糸曲市パ糸曲たたい「WW	
		4.5.34
Project manager 4 ×	PGB:Principal	V P X
PLC resources 📎 Component 🞒 Project man	//Network 1	_
🗧 🖃 🎒 Sinaleira 🔷		
ğ 📴 Program	*	
B Main program	(Null)-	
B PGB:Principal		
• Sub program	• E	
Table		
Haiwellbus read table		
Haiwellbus write table		
Discrete bit table		
Discrete register table		
Reserve 1		
Initial register table		
Reserve 2		
Eserve 3		
Power off preserved data		
Hardware configuration		
in Step instruction		
Bata conversion instruction		
The Character instruction		
File instruction		
🕀 📠 Arithmetical instruction		
Eloating point instruction		
Elock instruction		_
🛓 应 Communication instruction 🗸 🗸		
Ready	📳 Program 🎝 PLC Offline 🖾 Currently PLC:None 🔤 Scan time: 🗰 N	letworks: 1 of 1
🕂 O 🗆 📄 🤮 🟦 📑 🖸	😰 🖬 🌀 🥏 🕅 🛐 🌇 🥱 🚓 봐.) 📰 23:04 💭

<u>alfacomp</u>

	HaiwellHappy V2.2.5.170	810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFAC	COMP\MARKETING\CURSOS e WORKSH	OPS\CURSO AUTOM	AÇAO COM CLP H	AIWELL\Aula 7 - Programação 4	- Semáfo	- 0 X
÷ <u>r</u>	<u>ile E</u> dit <u>V</u> iew <u>P</u> LC	<u>D</u> ebug <u>T</u> ools <u>W</u> indows <u>H</u> elp						
1) 🔐 🔗 - 🖪 🍂 🖟) 💩 🕽 👩 🖨 - 📭 🔗 🖾 🕅 🕅	A 10 0 1 X X B B B 0 🎝	#\$ #\$ \$\$ \$\$	帰日夏 照日殿			
-								
	PLC resources	# X	PGB:Principal				Parallel connection switch F10	
Inst	PLC resources	Component com 🞒 Project manager	//Network 1					_
ruc	PLC resources Sys	tem status bits System registers						
tion	Component	Comments						
de	SM0 Read-only	On during running Off during stopp					(Null)-	
cla	SM1 Read-only	Off during running On during stopp					(Huir)	
ē	SM2 Read-only	On during the first scan when PLC	L					
	SM3 Read-only	10ms clock pulse						
	SM4 Read-only	100ms clock pulse						
	SM5 Read-only	1s clock pulse						
	SM8 Read-only	Scan time-out						
	SM9 Read-only	PLC switch status						
	SM10 Read-only	Run status						
	SM11 Read-only	System failure						
	SM12 Read-only	Hardware configure table mismatcl						
	SM13 Read-only	Battery in low voltage malfunction c						
	SM14 Read-only	Divide by zero flag						
	SM15 Read-only	Data overflow flag						
	SM16 Read-only	COM1 communicate error						
	SM17 Read-only	COM2 communicate error						
	SM18 Read-only	COM3 communicate error						
	SM19 Read-only	COM4 communicate error						
	SM20 Read-only	COM5 communicate error						
	SM25 Read-write	HSC0 study enable control or is not						
	SM20 Read-write	HSC0 reset control 0 is automatic r						
	SM27 Read-write	HSC0 direction indication 0 is incre						
	SM31 Read-only	HSC0 error indication						
	SM33 Read-write	HSC1 study enable control 0 is nor						
	SM34 Read-write	HSC1 study confirm control						
	SM35 Read-write	HSC1 reset control 0 is automatic r						
	SM38 Read-only	HSC1 direction indication 0 is incre						
	SM39 Read-only	HSC1 error indication						
	SM41 Read-write	HSC2 study enable control 0 is nor						
	SM42 Read-write	HSC2 study confirm control						_
	OH40 Dead write	11000 reast control 0 is outomatic r						_
De	rollal connection availab	540				Currently DL OrMas -	Coop Firmer	
Ра	raliel connection switch	FIU		Frogram	PLC Offline		Scan time:	NetWORKS: 1 OF 1
							· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Clique na barra de ferramentas em **Parallel connection**

Em seguida, clique no início da linha //Network1

7

🖥 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo

– 0 X

<u>File Edit View PLC Debug Tools Windows Help</u>

📴 📱 🔕 🖌 📲 🐌 🐻 🗑 🖉 📓 🚭 🛋 🚳 😽 🔕 🕺 😽 🖉 👘 💭 🗶 🖉 👘 🖏 🦓 👘 🕼 😓 🦉 🎆 👘 🕼 🌾 👘

Ĵ	PLC resources	Ψ×	📰 PGB:Principal				4 ۵
5	PLC resources 📎	Component com 👩 Project manager	(b) a burnels of				
	DLC recourses Sur	tom status hits Sustam societars	//Network 1				
	Orman and	Oceanante System registers					
	Component	Comments ^	SM2				
5	SM0 Read-only	On during running Off during stopp				(Null)-	
	SM1 Read-only	Off during running On during stopp	On during				
<u> </u>	SM2 Read-only	On during the first scan when PLC	L Ine Irst .:				
	SM3 Read-only	10ms clock pulse					
	SM4 Read-only	100ms clock pulse					
	SM5 Read-only	1s clock pulse					
	SM8 Read-only	Scan time-out					
	SM9 Read-only	PLC switch status					
	SM10 Read-only	Run status					
	SM11 Read-only	System failure					
	SM12 Read-only	Hardware configure table mismatci					
	SM13 Read-only	Battery in low voltage maifunction c					
	SM14 Read-only	Divide by zero flag					
	SM15 Read-only	Data overnow hag					
	SM16 Read-only	COM1 communicate error					
	SM17 Read-only	COM2 communicate error					
	SM18 Read-only	COM3 communicate error					
	SM19 Read-only	COM4 communicate error					
	SM20 Read-only	COM5 communicate error					
	SM25 Read-write	HSC0 study enable control 0 is nor					
	SM26 Read-write	HSC0 study confirm control					
	SM27 Read-write	HSC0 reset control 0 is automatic r					
	SM30 Read-only	HSC0 direction indication 0 is incre					
	SM31 Read-only	HSC0 error indication					
	SM33 Read-write	HSC1 study enable control 0 is nor					
	SM34 Read-write	HSC1 study confirm control					
	SM35 Read-write	HSC1 reset control 0 is automatic r					
	SM38 Read-only	HSC1 direction indication U is incre					
	SM39 Read-only	HSC1 error indication					
	SM41 Read-write	HSC2 study enable control 0 is nor					
	SM42 Read-write	HSC2 study confirm control					
	<	>	•) + [
Re	ady			\Xi Program 🏾 🎎 F	LC Offline 🔯 Currently PLC:None	🔫 Scan time:	Networks: 1 of 1
			🖬 🔥 🍙 🕅 🕅			Ároa do Trabalho » 🛆 🖏	
T				00 00	and a state of the second		

Digite SM2 e clique Enter

Com esta ação nós inserimos um relé aberto SM2 ao início da linha. Este relé tem o estado de ligado durante a primeira varredura do CLP, servindo para inicializações de variáveis

7

- O SM2 é um dos bits de status do sistema como pode ser visto no menu lateral
 - O menu lateral serve como um guia de componentes disponíveis para a programação, aproveite para examinar as outras abas do menu

🔀 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo

Eile Edit View PLC Debug Tools Windows Help

] 🖞 💫 + 🖥 🔌 🖉 🗑 🖉 📾 🚭 + 📾 🗞 📾 🛐 🙀 🕫 🚫 🕺 🖉 👘 🌾 🌾 👘 🕼 🗶 👘 🐼 👘 👘 🐼 👘 👘 🐼 👘 👘 🌾 🌾

ñ	Project manager	Ψ×	PGB:Principal										4 ۵
Instruction of	PLC resources Scomponent com	oject manager	//Network 1										
decl								-	\dashv	Normal]	
are			the first						-0	Negation			
	Int program								1	Rising edge			
	i⊇ Table								Ŧ	Falling edge			
	Haiwellbus read table				I DOT I AN A MARK I AND	1				Move up	Ctrl+U		
	Biscrete bit table				LBST Low byte evaluation				8	Move down	Ctrl+D		
	Discrete register table			10	HBST High: byte evaluation		Step instruction	_	Ĕ.	Annend	•		
	Reserve 1				RMOV Block move		Bit instruction		**	Insert			
							Timer		귍	Replace			
	Reserve 3				YCH (D YCH) Bute swap		Counter		V	Delete			
					RYCH Block swap		High speed control instruction		\sim		OLL V	-	
					SUL Dit left chift		Compare instruction		ň	Cut	Ctrl+X		
	E-up Hardware configuration				SHE Bit right chift		Shift instruction			Сору	Ctrl+C		
					WSHI Word?left shift		Data conversion instruction			Paste	Ctrl+V	-	
					WSHP Word?right shift		Character instruction		an a	Find	Ctrl+F		
					ROL Bit rotate left shift		File instruction		2	Program pro	perty		
					ROB Bit rotate right chift	60	Arithmetical instruction	1					
					WBOL Word rotate left shift		Floating point instruction	.					
					WROR Word rotate right shift		Clock instruction						
				31	RSHI Bute left chift		Communication instruction	1					
					BSHR Byte right shift		Interrupt instruction						
					ATRI Append to array		Program control instruction						
					FIEO First in first out		Special function instruction	.					
					LIFO Last in first out		opena function instruction	<u> </u>					
			•		SORT Data sort								•
MO	V (D.MOV) Move			📰 Prog 🍟		PLC	:None 🔍 Scan ti	ime	:	Ħ	Networks:	1 of 1	
F	O []] 🗎 🤗 🛱 🕅 🚺	C []	wi 👩 🌒 🕅	🗐 🔽 S 👩 🛽			Área de Trabalho	»	\sim	à la	()) =====	10:50	

7

 Clique com o botão direito no elemento "Null" que está no fim da linha

– 🗗 X

- Coloque o mouse sobre o
 Append
- Leve o mouse para o Shift Instruction
- Por fim, clique em MOV

🖥 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo

<u>File Edit View PLC Debug Tools Windows Help</u>

i i	Project manager	₽ ×	1	PGB:Principal							4 ۵	×
Instruction declare	PLC resources S Component com Pogram Pogram Pogram Pogram Sub program Int program Int program Table Fille Fille Fille Fille Fille Fille Fille Fille Fille Fille	Project manager	//Netv SM On do the t	work 1 M2 Luring first	/ Move				n MOV	Eno — Out —		•
	Haiwellbus write table Discrete bit table Discrete register table Historet register table Historet register table Historet 2 Component use table Power off preserved data Hardware configuration Instruction			Instruction di Item Input In Output Eno Out	Sable Component 1234 None V0//Estado	32Bits	Description Input Enable output Output					
		T		Help			Si America Aller	OK Cancel		Here State and a state		•
Rea	dy				📰 Program	R PLC Offline	Currently PLC:None	💐 Scan time:		₩ Networks: 1 of 1		
Ŧ	O []] 📄 🤗 🛱 🕅 💿	2 🚺 🚺 🖬	() 🔕 🕅	👔 🔝 🔕 🛃			Área de Trabalho »	^ ¶	(d) 📰 11:14		

A instrução **MOV** foi inserida no fim da linha

Ē

7

- Clique duas vezes no bloco **MOV** para abrir a janela de preenchimento da instrução
- Digite "1234" no campo In (Component)
- Digite "V0//Estado" no campo Out (Component)
- Clique OK e a instrução MOV estará preenchida
- Vamos aproveitar para conhecer o help online, clique no botão HELP da janela de preenchimento da instrução como mostra o próximo slide

Help de instruções

Clicando sobre blocos de instruções duas vezes, faz abrir a janela de preenchimento da instrução

- Clicando no botão de Help faz mostrar a ajuda para aquela instrução
- O exemplo ao lado apresenta a ajuda da instrução MOV

📾 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo

File Edit View PLC Debug Tools Windows Help ・ 🖩 🎝 🔯 🖉 🖉 🗐 💭 🗰 🏈 🔤 🗑 🕌 🖉 🏈 🔍 🗶 🖌 🔓 📴 📿 躇 羅 🎆 🕲 🗱 🖉 🖓 🔚 🔠 🖉 🕷 📓 🖉 🕷 🕷 👘 🖓 🕷 👘 🕸 🕸 👘 🕸 🕸 👘 👘 $4 \triangleright \mathbf{X}$ PGB:Principa Project manag Resources Section Component com... 🗗 Project manager //Network 1 🗆 🗂 Semaford - Program SM2 🗄 📄 Main program \neg - 🖽 PGB:Principal On during 1234 📄 Sub program the first 📄 Int program 📩 🗰 Table 式 Haiwellbus read table Haiwellbus write table Discrete bit table 🖽 Discrete register table Reserve 1 🖽 Initial register table 🔊 Reserve 2 🚰 Reserve 3 🕅 Component use table Power off preserved data Hardware configuration 🛔 PLC Offline 🛛 Currently PLC:None Ready 📰 Program 🖳 Scan time: Networks: 1 of 1 0 X≣ Área de Trabalho 🎽 \land 👘 (d) 📖 11:23

Após preenchida a instrução **MOV**, a linha ficou como mostrados ao lado

- 0

Х

- Outra forma de preencher a instrução é clicando nos terminais da instrução e digitando o valor, experimente clicar sobre o valor de entrada "1234" e digitar um valor diferente
- O próximo passo será o de completar o comentário da linha Network 1

闘 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo

<u>File Edit View PLC Debug Tools Windows Help</u>

🔋 📲 🔊 • 📕 🔖 🛯 🖗 🔄 📓 | 🤮 • 📾 🖑 🔤 | 🕅 🙀 | ゎ 🗠 | 🗶 🕺 🕡 🕼 | 🥨 🧊 🦓 🧱 🧱 👹 🛞 | 🥵 | 🦉 | 🎆 | 🦓 | 🎆 | 🥵 🐘 中 な 🕸 中 な 🕸 トキー 🔥 👘

Ĩ	Project manager 🛛 🕈 🗙	PGB:Principal					4 ⊅
Instruction	PLC resources Scomponent com Project manager Semaforo Program Program	//Network 1 - Inicializacao da variav	el Estado				
declare	□	On during the first			1234 In	Eno — Out —V0 Estado	
	Haiwellbus read table Haiwellbus write table Discrete bit table Discrete register table Reserve 1	I					
	Initial register table Second Second						
	Hardware configuration Hardware configuration						
		•					Þ
Re	ady		📰 Program 🛛 🍰 PLC	Offline 🛛 🖾 Currently PLC:None	🔫 Scan time:	# Networks: 1 of 1	
E	O 🗇 🕽 🤮 🛱 🕸 💁 🖸	🛯 🏮 🔮 🚺 🗊	S 🕫 😃		Área de Trabalho 🤌 🔨 🗐	<i>(i</i> , (1)) 📰 11:32	\Box

Clique em "//Network" e digite "- Inicializacao da variavel Estado"

- 0

X

7

- A linha 1 de programa está pronta
- Iremos agora testar o funcionamento Offline, ou seja sem conectar ao CLP

Teste off-line do programa

🛱 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTON	IAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo — 🗇	×
Eile Edit View PLC Debug Tools Windows Help		
: 🗋 🔊 - 🗒 永 🛛 🗟 🖓 📓 🚭 😪 📾 😵 🔠 🔛 🛔 り 이 🗙 🗶 🗅 🗅 🛆 連 織 線 🧱 😽	多疑 圖	
👸 : Project manager 7 🗴 📓 PGB:Principal		4 Þ ×
PICC resources Somponent com	1234 In Out U0=1234 Estado	4
		•
Hardware simulation windows _ Simulation status 15/11/2017 11:36:50		Ф
Wessage window 🕺 Trend monitor 🔒 The table of lock data (0) 🞇 Hardware simulation windows_Simulation statu	is 15/11/2017 11:36:50	
Powere ****** Rune Comme Erre T16S0T/P(-e)		▲ ▼
Ready Simulation	REC Offline 🖾 Currently PLC:None 🕰 Scan time:0,1 ms 👫 Networks: 1 of	1
	Área de Trabalho 🎽 🧄 🍘 🌈 🕼 📟 11:3	6

Clique em **Run simulator** na barra de ferramentas e a tela deve ficar como ao lado

7

Perceba que a variável Estado assumiu o valor 1234

Temporizador do semáforo

HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive	\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo —	ð	Х
<u>File Edit View PLC Debug Tools Windows He</u>	lp		
- 	図 品 10 0 1 文 文 凸 凸 (木 型 能 磁 線)向 1991 文 説 禹 (祖) 乌 奚 (風) 忽 兆 冊 廿 次 忽 (明 ☆ カン 401 160 160		
Project manager 4 ×	PGB:Principal		4 D X
🚡 🛛 🛠 PLC resources 📎 Component 👩 Project man	//Network 1 - Inicialização da variavel Estado		-
🗧 🕀 🗊 Semaforo 🔷 🔨			
🖥 📄 👘 Program			
a Main program			
B PGB:Principal	On during		
a Sub program			
Int program			
Table			
Haiwellbus read table			
Haiwellbus write table	//Network 2 - Temporizador do semaforo - O registro interno V1 e' utilizado como preset de tempo para o timer - a base de tempo foi ajustada em 1s - Cada vez que (
Discrete bit table	temporizador atinge o o valor contido em V1, o o rele' TO passa de 0 para 1 e zera o temporizador		
Discrete register table			
Reserve 1			
Reserve 2			
Componentuse table	i cingo		
B Power off preserved data			
Hardware configuration			
	//Network 3 - Incremento do valor da varia/vel - Cada vez que T0 pulsa a varia/vel Estado e/ incrementada de 1		
. Step instruction			
Bit instruction			
n imer			
E Counter			
High speed control instruction	VU-In Fetado		
E Sa Compare instruction			
🗄 🛅 Shift instruction			
🗄 🕞 Data conversion instruction			
📴 File instruction			
Arithmetical instruction	L		
E Floating point instruction			
Olock instruction Olock instructin Olock instruction Olock instruction Olock instructi			•
🕀 🗁 Communication instruction 🗸 🗸			•
Ready	📰 Program PLC Offline 🖾 Currently PLC:None 🔫 Scan time: 🗰 Networ	ks: 3 of 3	
💶 🔿 🗂 🚔 🤷 👘 🕅	📴 📑 👩 🕅 🖬 🗔 😒 🧑 🛋 💵	22:43	

Na linha 2 foi definido o temporizador do semáforo.
O registro interno V1 é utilizado como preset de tempo para o timer. A base de tempo foi ajustada em 1s. Cada vez que o temporizador atinge o valor contido em V1, o bit T0 passa de 0 para 1 e zera o temporizador

7

- Na linha 3 foi definido o incrementador de estados. Cada vez que T0 pulsa, a variável Estado é incrementada
- Observe que o valor de inicialização da variável Estado foi alterado para zero

Bits internos de estado

Na linha 4 são definidos os seguintes bits internos:

- M0 = Estado>1
- M1 = Estado=1
- ► M2 = Estado<1
- Na linha 5 são definidos os seguintes bits internos:
 - ► M3 = Estado>3
 - ► M4 = Estado=3
 - \blacktriangleright M5 = Estado<3
- Na linha 6 a variável V1 (tempo do semáforo) = 2 segundos sempre que o Estado for 0 ou 2

Definição dos tempos do semáforo

Na linha 6 a variável V1 (tempo do semáforo) = 2 segundos sempre que o Estado for 0 ou 2

7

- Na linha 7 a variável V1 (tempo do semáforo) = 4 segundos sempre que o Estado for 1 ou 3
- A linha 8 serve para fazer a variável Estado pular de 3 para 0 e assim reiniciar o ciclo do semáforo

Acionamento das saídas digitais

🔀 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo

<u>File Edit View PLC Debug Tools Windows Help</u>

🖸 🛍 🔗 • 🖩 🍺 🔟 🙆 🖉 📓 🗐 • 📾 😤 🖾 🛐 🙌 🕫 🗙 🔏 🕼 🏷 🖌 🔓 🕼 😂 🤹 🦛 🦓 🗐 🔀 🕌 🧐 🔀 🖓 👘 🕸 🛠 나는 🤫 🕸

A linha 9 aciona Y0 (Sinal A Vermelho) e Y7 (Sinal B Verde sempre que Estado = 0 ou 1

- A linha 10 aciona Y6 (Sinal B
 Amarelo) sempre que Estado
 = 1
- A linha 11 aciona Y5 (Sinal B Vermelho) e Y2 (Sinal A Verde) sempre que Estado = 2 ou 3
- A linha 12 aciona Y1 (Sinal A Amarelo) sempre que Estado = 3

Monitoração off-line

Clique no ícone **Run monitor** para ativar a simulação offline

- Aproveite para clicar no organizador em Component comment table para ver a lista de variáveis e descrições utilizadas no programa
- Observe a janela de monitoração. Os sinalizadores que representam as saídas digitais estão apresentando o estado das saídas digitais e mudando conforme o programa para cada estado do funcionamento do semáforo

Enviando o programa para o CLP 7

HaiweiiHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOIVP\MAF	RKETING/CURSOS e WORKSHOPS/CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL/Auta / - Programação 4 - semato — 🛛 🖉 🗙
<u>File Edit View PLC Debug Tools Windows H</u> elp	
୦୦୦ 🛤 🕅 🔊 💀 🖷 - 🔁 📓 🖓 🕵 🚺 👘	
Project manager A X BPCR-Price	
/Network 1 -	Inicializacao da variavel Estado
E Program	
SM2	MOV
On during	
	the state of the s
Rest Haiwellbus read table	
Haiwellbus write table	
Discrete bit table	Temporizador do semaforo - O registro interno V1 e' utilizado como preset de tempo para o timer - a base de tempo foi ajustada em 1s - Cada vez que o
Discrete register table	atinge o o valor contido em V1, o o rele' TO passa de O para 1 e zera o temporizador
	TONIA
Initial register table	
Reserve 2	V1 c TV0
Reserve 3	Tempo Pt IV
No Component use table	
Power off preserved data	
Hardware configuration	
Instruction //Network 3 -	Incremento do valor da varia/vel Estado - Cada vez que TO pulsa a varia/vel Estado e' incrementada de 1
E Bit instruction	
Timer IV	
E Counter	10
High speed control instruction	Estado
Compare instruction	
⊡	
Character instruction	Comparador M0 = 1 se (Estado>1) M1 = 1 se (Estado=1) M2 = 1 se (Estado<1)
- Bile instruction	
🗉 📠 Arithmetical instruction	
🗉 😥 Floating point instruction	
	Estado>1
🗁 📨 Communication instruction 🗸 🗸	
C Online	🗐 Program 🛛 👷 PLC Offline 🖾 Currently PLC:None 🔤 Scan time: 🗰 Networks: 1 of 12

Clique em PLC Online

Enviando o programa para o CLP

– 🗗 🗙

🛱 HaiwellHappy V2.2.5.170810 [C:\Users\Eduardo\Google Drive\ALFACOMP\MARKETING\CURSOS e WORKSHOPS\CURSO AUTOMAÇÃO COM CLP HAIWELL\Aula 7 - Programação 4 - Semáfo

Clique no botão Online

Se o CLP for encontrado, o mesmo aparecerá como no exemplo realçado em azul

Feche a janela PLC Online, o
 CLP está em comunicação
 com o PC

Enviando o programa para o CLP

Clique em PLC Download

Clique no botão Download

Feche a janela **PLC Download**

 \triangleright

 O programa deve estar rodando no CLP neste instante

Monitorando o programa on-line

Clique em Start monitor

A tela do HaiwellHappy deve ficar como ao lado

 \mathbf{b}

- Observe o funcionamento das entradas e saídas digitais na janela de monitoração
- Não esqueça de salvar o programa
- Com isto encerramos a aula
 7

Aula 7 – Assuntos apresentados

Nesta aula criamos um programa para controlar um semáforo. Ao longo do exercício foram utilizados diversos recursos da ferramenta de programação HaiwellHappy.

 Utilização de entradas e saídas digitais

- Utilização de temporizadores
- A organização na forma de máquina de estados
- Simulação off-line do programa

www.alfacomp.ind.br

Envio do programa ao CLP e teste

OBRIGADO POR ACOMPANHAR NOSSO CURSO! VISITE NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DOS MANUAIS E SOFTWARES. A VERSÃO PDF DESTA AULA PODE SER ENCONTRADA NO SEGUINTE LINK: <u>HTTP://WWW.ALFACOMP.IND.BR/PROGRAMACAO-HAIWELL-PROD-81.HTML</u> ATÉ A PRÓXIMA AULA

7